

В НАБОР ВХОДИТ:

- 1) Трубка термоусаживаемая
с клеевым подслоем размером 16x130 мм1 шт.
(используется в пунктах 2, 3, 4 настоящей инструкции)
- 2) Трубка термоусаживаемая
с клеевым подслоем размером 12x50 мм1 шт.
(используется в пунктах 2, 3 настоящей инструкции)
- 3) Капа термоусаживаемая
с клеевым подслоем.....1 шт.
(используется в пункте 7 настоящей инструкции)
- 4) Трубка термоусаживаемая
с клеевым подслоем размером 12x20 мм1 шт.
(используется в пунктах 6, 7 настоящей инструкции)
- 5) Гильзы соединительные
для кабеля с сечением 1,5 мм3 шт.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СКП.01

для концевой заделки
и подключения саморегулирующего
нагревательного кабеля
к питающему/силовому кабелю



арт. KNS007



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Зачистите кабель согласно схеме на рис.1. Масштаб 1:1.





рис. 1. Схема зачистки кабеля

2. Наденьте трубку размером 12х50 на греющий кабель. Трубку размером 16х130 на силовой. Соедините токоведущие жилы при помощи гильз. Обожмите специальным инструментом.



3. Наденьте трубку размером 12х50 на соединение токоведущих жил и подогрейте строительным феном до её усадки. Конец трубки на силовом кабеле обожмите, пока клей не застынет. Соедините экранирующий слой греющего кабеля с заземляющим проводом силового кабеля при помощи гильзы.



трубка 12х50 мм

4. Наденьте трубку размером 16х130 на место соединения проводов и подогрейте её строительным феном до полной усадки.



5. Зачистите концевую часть греющего кабеля согласно рисунку ниже:



6. Наденьте трубку размером 12х20 под оплётку на конце кабеля и подогрейте её строительным феном до полной усадки. Конец трубки обожмите, пока клей не застынет.



7. Поверх оплётки и трубки размером 12х20 наденьте термоусаживаемую капю. Подогрейте её строительным феном до полной усадки.



Примечание: для более надёжного контакта термоусаживаемых трубок с изоляцией греющего и силового кабелей рекомендуется обезжирить места контакта.